




# 改善箇所説明図



駐車ブレーキケーブル



基準不適合発生箇所

制動装置において、駐車ブレーキケーブルの長さに不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、駐車ブレーキのレバーの引き代が大きくなり、最悪の場合、駐車ブレーキが作用しなくなるおそれがある。

ギヤ・ロックタブ

## 改善の内容

全車両、駐車ブレーキケーブルを対策品と交換する。

## 《識別方法》

ストラットタワーにある車台番号の横に黄色ペイントで識別マークを付ける。

注：  は、交換部品を示す。